

CÚCUTA

PETRÓLEO

Emergencia en la zona del Catatumbo por nuevo derrame de petróleo

Ecopetrol analiza las causas que generaron este hecho



Foto Ecopetrol ARCHIVO



Caracol Cúcuta | Cúcuta | 11/10/2020 - 12:45 COT

El hecho ocurre en el **área rural del municipio de Tibú** en donde la empresa **Cenit**, filial de transporte del Grupo **Ecopetrol**, **activó un plan de contingencia luego de realizar recorrido aéreo** y se alerta sobre presencia de hidrocarburo en **dos puntos en el recorrido del oleoducto**.

La mancha está en la jurisdicción de la **vereda Campo Giles** y el otro en la vereda **La Selva** y Ante esto se tuvo **que suspender nuevamente el bombeo del crudo**.

También le puede interesar: **[Autoridades monitorean lluvias en la región](#)**

Tan pronto se tuvo conocimiento del evento, la **Compañía activó de manera preventiva un punto de control sobre el río Nuevo Presidente**.

Las autoridades se desplazan hacia la zona para asegurar los sectores y poder garantizar la entrada del personal técnico que evaluará las causas del evento y atenderá la emergencia.

NUESTROS
AUDIOS

temible"

Cazsely: "Queiroz le ha dado una fisionomía a Colombia que la hace**Ansiedad y depresión por violencia en Nariño y Norte de Santander**

sexual

Las niñas colombianas suman el 75% de los casos de violencia[Suscríbese a las noticias de Caracol Radio en Google News](#)

Comentarios 0