

Petroperú detectó afloramiento de petróleo en kilómetro 95 del oleoducto norperuano



Unos pescadores se percataron del derrame de crudo que afecta a las comunidades nativas Santa Isabel y 6 de Julio. Cortesía Petroperú

La empresa Petroperú informó que se detectó un afloramiento menor de petróleo en el kilómetro 95 del tramo I del oleoducto norperuano, en la comunidad 6 de julio, muy cerca del epicentro del terremoto del 26 de mayo.

De acuerdo a las primeras indagaciones, se presume que la microfisura de la tubería se haya producido como consecuencia del movimiento telúrico.

Como parte de las acciones de alerta temprana, se puso en marcha el Plan de Contingencia previsto para estos casos, movilizándolo personal, equipos y materiales para iniciar los trabajos de contención y posterior reparación de la tubería.

En esta zona el oleoducto se encuentra a 2 metros de profundidad bajo tierra y cubierto por una columna de 1,5 metros de agua. Las barreras de

contención ya han sido instaladas en la zona para contener las iridiscencias de crudo, informó la empresa.

Categoría: Petróleo

País: Perú

Términos Relacionados: Petroperú fisura en oleoducto norperuano terremoto del 26 de mayo Plan De Contingencia

PUBLICADO: 05 de junio de 2019

LEA TAMBIÉN



Ecopetrol apuesta por 5 bloques más en la ronda de la ANH 2019



Importaciones de gas natural de México desde EE.UU. se incrementaron 10% en primer trimestre



Petroperú detectó afloramiento de petróleo en kilómetro 95 del oleoducto norperuano



México y Colombia suministraron 62% del petróleo que importó Citgo en marzo



www.ZOOMenvios.com

Ahora tus paquetes llegan directamente a **VENEZUELA** desde **MIAMI**

ZOOM

Share / Save