

Nuevo derrame de crudo en la quebrada La Lizama

Un plan de contingencia activó Ecopetrol en la quebrada La Lizama para controlar una fuga de producto en una línea de producción del pozo Lisama 19, informó la petrolera en un comunicado. La emergencia se presentó en las primeras horas del jueves, según el informe oficial.

Dice la empresa que personal de la opera-

ción trabaja con celeridad en la reparación de la línea de producción y en mitigar los impactos en la zona afectada.

Señala Ecopetrol que el evento fue reportado a autoridades ambientales como la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito de Barrancabermeja, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Una cuadrilla de limpieza separó de manera preventiva los pozos del sector norte del campo Lisama y fueron instaladas barreras de contención y recolección de crudo con camión de vacío y se contuvo salida de producto con el cierre de pozos y válvulas en sectores aledaños a la quebrada.



Tras la emergencia, los funcionarios realizaron un recorrido para evaluar qué ocasionó el evento.