

Controlan derrame de crudo en línea de producción de Ecopetrol tras desalojo en Barrancabermeja

La emergencia se presentó tras un operativo de desalojo en la vereda El Palmar.



Zona afectada por derrame de crudo Policia

Por: Redacción BLU Radio | 30 de Septiembre, 2021



Ecopetrol, a través de un comunicado de prensa, informó que activó un **plan de contingencia** tras la rotura de un tubo de la línea de producción que cruza por un predio de la vereda El Palmar, que estaba invadido por ciudadanos.

“Incidente de rotura de línea de producción ocasionada por un equipo que se encontraba iniciando las labores de cerramiento de predio. De inmediato se cerraron las **válvulas de la línea** y de los pozos aledaños”, indicó **Ecopetrol**.

La empresa también señaló: “de inmediato se cerraron las válvulas de la línea y de los pozos aledaños, se trasladó la **cuadrilla de atención de emergencias** con equipos de recolección del crudo y se inició la **limpieza** de la zona afectada”.

La Policía informó que en el operativo de desalojo fueron capturadas 14 personas por **presuntos daños al ecosistema**.

“Este predio estaba invadido por cerca de 100 personas, es así como se procedió al operativo donde se **encontraron a 14 personas** realizando afectaciones al ecosistema”, contó el mayor Carlos Ardila, comandante del Distrito 1 de la Policía en Barrancabermeja.

Según **Ecopetrol**, la operación ya **se normalizó en la zona**.

Lo más reciente

Humor Hace 5 minutos

1 Algunos me veían mal y me querían para el América de Cali: 'Falcao'

Humor Hace 10 minutos

2 'Pastrana' y 'Santos' se enfrentaron a ritmo de trovas en Voz Populi

Fútbol Hace 21 minutos

3 Leverkusen, Lyon y West Ham se afianzan en el liderato de sus grupos en la Europa League

Fútbol Hace 23 minutos

4 Europa League: Daniel Muñoz, expulsado en la caída del Genk a manos de Dinamo Zagreb

Entretenimiento Hace 31 minutos

5 'Sin tiempo para morir': la última película del agente 007 llega a las salas de cine en Colombia