

Ecopetrol hace balance luego de 1 año de labores en lisama 158

4 marzo, 2019

Así luce hoy el pozo lisama 158, clausurado, y así luce su entorno tras un año de la emergencia ambiental del afloramiento de crudo ocurrido el 12 de marzo pero que ya el día 3 daba las primeras señales de un fenómeno sin precedentes.

En el sitio, enlace noticias de fin de semana obtuvo el reporte oficial de la compañía a 12 meses de ocurrido este hecho.

Destaca igualmente la empresa de petróleos la labor cumplida por cabildo verde durante y después de la emergencia.

Esta es la cara tranquila de un volcán llamado lisama 158 que con su erupción en marzo del año pasado prendió todas las alarmas. Hoy por fortuna está bien sellado y controladas sus emociones.



ULTIMAS NOTICIAS

Policía realizó compartir en el hogar el peregrino 4 marzo, 2019

Ecopetrol hace balance luego de 1 año de labores en lisama 158 4 marzo, 2019

No se conoce identidad de joven muerto en el Barrio El Progreso 3 marzo, 2019

Mortandad de peces en la represa 3 marzo, 2019

Lisama 158: a un año después de la emergencia 3 marzo, 2019

También te puede interesar:



Lisama 158: a un año después de la emergencia

Bomberos controló incendio de machín en el corregimiento El Centro
Bomberos controló incendio de machín en el corregimiento El Centro

Comienza instalación de alumbrado navideño
Comienza instalación de alumbrado navideño

Categoría

Actualidad

« No se conoce identidad de joven muerto en el Barrio El Progreso

Policía realizó compartir en el hogar el peregrino »