

Portada

Derrame de crudo en el Catatumbo afecta quebrada de El Carmen

Por Wichos Informa - 21 enero, 2020



Este es el segundo derrame de crudo en lo que va del año.

PAUTA CON NOSOTROS
318 388 88 82

Este lunes 20 de enero, la quebrada El Lorito ubicada en la vereda Chambacú, jurisdicción del municipio de El Carmen, fue contaminada por un derrame de hidrocarburos producto de la instalación de una válvula ilícita en el oleoducto Caño Limón Coveñas.

Ecopetrol informó a través de un comunicado que ya se activó un plan de contingencia para solucionar el problema presentado en la región del Catatumbo.

Entidades que operan en la zona como la Secretaría de salud, Corponor y La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA- fueron notificadas sobre este suceso.



Así quedó el sitio del derrame / Foto Suministrada.

De igual forma, la Empresa Colombiana de **Petróleo** S.A rechazó estas acciones violentas contra sus infraestructuras, las cuales afectan directamente al medio ambiente.

Luego de que la Fuerza Pública tome medidas para asegurar el área donde se presentó el daño, **Ecopetrol** ingresará para realizar las respectivas limpiezas en el lugar.

LEER: El Catatumbo es la región con mayor deforestación en Colombia

SEGUNDO DERRAME

El primer derrame de crudo en la región se presentó el pasado 11 de enero en el caño veinte de la vereda Cerro Madera, ubicada en el municipio de Tibú.

La instalación de una válvula ilícita en el oleoducto Caño Limón Coveñas fue la causa que generó este daño ambiental, la misma presentada en el municipio de El Carmen.



Derrame del 11 de enero / Foto **Ecopetrol**

La empresa petrolera informó que, durante el 2019, se identificaron un total de 130 válvulas ilícitas sobre el oleoducto en los municipios de Tibú, Convención y el Carmen.

Aunque se han instalado varias barreas de control para mitigar esta problemática, las consecuencias de estas acciones ilícitas se ven reflejadas en la flora y la fauna de la zona.

LEER:Alerta Roja en Ocaña ante posibles incendios forestales

ETIQUETAS [Caño Limón Coveñas](#) [Catatumbo](#) [derrame](#) [Derrame de crudo](#) [Ecopetrol](#) [El carmen](#)
[Petróleo](#)



Artículo anterior

Ocañero a un paso de integrar las divisiones menores de Atlético Nacional

Artículo siguiente

Este será el punto de concentración en Ocaña del paro nacional



Wichos Informa

Artículo relacionados

Más del autor



Lanzan granada contra la Fuerza Pública en Hacarí



Madre busca a su hijo después de dos años desaparecido



ATENCIÓN | Atentado contra Policías en La Circunvalar



Deja un Comentario

Comentario:

Nombre:

Correo electrónico:

Sitio web:

Guardar mi nombre y correo electrónico en este navegador para la próxima vez que comente.

Publicar comentario

