

A paso lento recuperación ambiental tras fuga de nafta en campo de **Ecopetrol** en Acacías

Octubre 15, 2020



Foto de archivo.


A través de un comunicado de prensa **Ecopetrol**, responsable de una gran contaminación ambiental que arrasó con el ecosistema en la vereda Montebello de Acacías Meta, informó que la recuperación ambiental avanza en un 60%.

La contingencia se registró el pasado 28 de agosto en el campo Chichimene y afectó las aguas del caño San Cristóbal, lo cual ha generado rechazo de parte de las comunidades, que además de carecer de oportunidades laborales, según dicen, ahora les toca ver cómo **Ecopetrol** acaba con sus recursos naturales.

"En dos visitas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y cuatro más de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), **Ecopetrol** ha evidenciado los avances del plan de contingencia y ha atendido todas las recomendaciones aplicables a la atención del evento", indicó la estatal petrolera.

Buscar ... **Buscar**

VIDEOS



Prueba de antígeno COVID-19

SARS CoV2 (COVID 19)

Háztela en el laboratorio de IPS MultiSalud
Vive el Bienestar

Solicítala particular de lunes a sábado al **661 16 13**

Se realiza a domicilio a partir de 10 pruebas

Agregó que dispuso de 10 puntos de monitoreo ambiental ubicados aguas abajo del caño San Francisco hasta el río Orotóy, aumentó de 19 a 68 el número de barreras entre mecánicas, oleofílicas y decantadores de material particulado; y dispone de 10 bultos de material absorbente del diluyente que irán aumentando para evitar la dispersión del fluido.

También aseguró que se instalaron 14 barreras biológicas de aislamiento dentro del cauce del caño San Francisco con el fin de evitar la migración de peces hacia el área de atención del evento.

De otra parte informó que de 17 a 24 aumentó el número de personas que trabajan exclusivamente en labores manuales de limpieza del caño, así como en el mantenimiento y control del buen funcionamiento de las barreras instaladas. Sus recorridos de inspección se realizan dos veces al día.

Noticias anteriores by shareaholic

 Estos son los barrios de Granada con casos positivos de...	 Capacidad de atención en UCI en Villavicencio llegó al...	 Independence, contratista de Ecopetrol , persigue...	 Así va el coronavirus en los barrios y comunas de...
 Estudiantes de Acacías se benefician con remodelación d...	 'Tengo la plena certeza que Colombia se reactiva y nadie...	 Este es el listado de los beneficiados con el bono de \$ 160 mi...	 Capturadas dos funcionarias y un excontratista del ICA -
 La plata que ha recibido el Meta por concepto de regalía...	 Entregarán más de 1.200 nuevos subsidios de...	 ¡A estudiar que el Alcalde paga la mitad de la matrícula! -	 Aliste el paraguas, octubre y noviembre estarán pasados po...

Previous
Estos son los requisitos para postularse a uno de los 140 apartamentos por ahorro programado, que se construirán en Granada

MÁS HISTORIAS

 Comunidad Estos son los requisitos para postularse a uno de los 140 apartamentos por ahorro programado, que se construirán en Granada Octubre 7, 2020	 Comunidad Familiares pueden sentarse sin distanciamiento en los buses de servicio público Octubre 2, 2020	 Comunidad Entregarán más de 1.200 nuevos subsidios de desempleo, entérese cómo aplicar Septiembre 30, 2020
--	--	---

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Publicar comentario

LE PUEDE INTERESAR

 Uncategorized "Destétense un poquito", diputado José Manuel Sandoval a sus compañeros en la Asamblea de Meta Octubre 16, 2020	 Judicial Gobierno departamental rechazó feminicidio en Villavicencio Octubre 15, 2020	 Comunidad A paso lento recuperación ambiental tras fuga de nafta en campo de Ecopetrol en Acacías Octubre 15, 2020	 Judicial Asesinada universitaria en Villavicencio, el novio habría confesado el crimen ante las autoridades Octubre 15, 2020
--	--	--	---