

Compartir



COLOMBIA

31 Ago 2020 - 09:30 AM

## Fauna y flora en Meta, afectada por fuga de nafta

Cormacarena estima la afectación de por lo menos tres kilómetros alrededor del caño San Francisco.



POR: YOLANDA MARTÍNEZ

**E**copetrol activó plan de contingencia para atender una fuga de nafta que se registró en una línea interna de distribución del sector sur, del campo de producción Chichimene, en un predio privado de la vereda Montebello en el municipio de Acacías, y cuyas causas son motivo de investigación.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, de manera preventiva se suspendió la operación de los pozos del sector para aislar el flujo de nafta y despresurizar la tubería”, dijo la estatal en el Meta.

**Lea aquí: Más de 160 familias perdieron sus cultivos por granizada en Cauca**

despresurizar la tubería”, dijo la estatal en el Meta.

**Lea aquí: Más de 160 familias perdieron sus cultivos por granizada en Cauca**

En desarrollo del plan de contingencia se ubicaron 6 puntos de control ambiental sobre el caño Francisco localizado cerca de la fuga, para evitar la dispersión del fluido en este cuerpo de agua que desemboca en el río Orotoy.

Ante el evento la autoridad Ambiental de la región solicitó acciones como la de suspender de manera inmediata la línea de naftaducto que conduce del Cluster 8 al Cluster 38 hasta que se identifique plenamente el punto de fuga y se subsane el evento.

Además, se pidió estudio, inventario y la atención prioritaria a especies de fauna silvestre perjudicadas por el derrame del diluyente de crudo.

“Durante la visita se evidenció afectación al caño San Francisco, por lo que la Entidad ordenó la identificación de usuarios aguas abajo del punto del siniestro, de tal forma se garantice no se utilice el recurso hídrico hasta superar la emergencia y el suministro del mismo, mientras se realizan los estudios de calidad del líquido”, explicó Andrés Felipe García director de Cormacarena.

**Lea además: Autoridades Investigan el homicidio de dos jóvenes en Tarazá, Antioquia**

Dijo el funcionario que el análisis de la Autoridad Ambiental estima la afectación de por lo menos tres kilómetros alrededor del caño, por lo que también se indicó la necesidad de implementar barreras oleofílicas como mínimo cada 200 metros en la ronda de la quebrada San Francisco y afluentes que sean necesarios.

En total se realizaron 16 requerimientos a la empresa petrolera con el fin de mitigar el suceso.

“Cormacarena insta de forma urgente a redoblar esfuerzos para minimizar los impactos ambientales a la flora y fauna presentes en el área; y evitar posibles inconvenientes en la salud y el bienestar de los habitantes del sector. Finalmente la Corporación informa que seguirá monitoreando las 24 horas del día los avances del plan de contingencia establecidos por Ecopetrol”, terminó diciendo el director de la corporación.

Fuente: Sistema Integrado de Información



En esta nota

[Contaminación ambiental](#) / [Ecopetrol](#) / [Fauna](#)


### Le puede interesar:



JUDICIAL

Excalde de San Gil, imputado por contaminación ambiental

1 mes Leer más →



MEDIO AMBIENTE

Polvo del Sahara afectará calidad del aire en el Caribe, por tercera vez este año

1 mes Leer más →



MEDIO AMBIENTE

Denuncian contaminación en fuentes hídricas cerca al pozo La Lizama 158

1 mes Leer más →



INTERNACIONAL

Lamentable: Lago de Amatitlán, en Guatemala, inundado por toneladas de basura

3 meses Leer más →



BOGOTÁ

Directora de la UAESP, denunciada por operador de Doña Juana

3 meses Leer más →

Compartir



COLOMBIA

31 Ago 2020 - 01:09 PM

## Se suspende toque de queda y pico y cédula en Cali

Durante cinco meses estuvo rigiendo la medida de pico y cédula en Cali.



POR: DIANA MARCELA VILLEGAS  
@machevillegas

Desde este martes 1 de septiembre se elimina en Cali la medida del pico y cédula, con la que

