

Home > Casanare > **Ecopetrol** avanza en la atención de incidente con línea de gas del campo Cusiana



CASANARE GENERALES

Ecopetrol Avanza En La Atención De Incidente Con Línea De Gas Del Campo Cusiana

By Juan Carlos Avella Pé... — On Jun 7, 2021



0



Ecopetrol informa que desplegó una brigada ambiental y equipo técnico para atender la situación registrada en un sector de la vereda El Chaparral, municipio de Tauramena, luego de una fuga de gas y agua, que fue reportada la noche del viernes 4 de junio de 2021.

Preventivamente, **Ecopetrol** dispuso dos carrotanques para el transporte de agua



potable a la zona, bebederos para animales y contrató los servicios de un profesional en Salud Pública Veterinaria para verificar las condiciones de salud del ganado y demás animales en fincas aledañas al evento.

La empresa mantiene contacto con los residentes del lugar, con el fin de atender sus inquietudes y para darles a conocer el plan de intervención y reparación.

La brigada ambiental instaló barreras de contención la noche del evento en el punto de control del caño Iquí y en el caño Titiributa. Durante el fin de semana se realizó inspección visual de los cuerpos de agua con acompañamiento de un profesional en biología para identificar posibles afectaciones a flora y fauna.




En simultáneo se realiza el monitoreo de cuerpos de aguas superficiales tomando parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos, así como muestras de suelos en el punto de la zona intervenida por la contingencia. Este proceso es realizado por una empresa especializada en muestreo ambiental que cuenta con laboratorio

certificado por el Ideam.

Ecopetrol reportó el evento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a Corporinoquia y demás autoridades municipales



correspondientes. Las causas del incidente son materia de investigación.



0