



MEDIO AMBIENTE

FOTONOTICIAS

DEPORTES

INTERNACIONAL

NACIONAL

POLÍTICA

NUESTRA GENTE

EDITORIAL

METROPOLITANA

CARARE OPÓN

COMUNERA

GARCÍA ROVIRA

GUANENTÁ

YARIGÜES

SOTO NORTE

VÉLEZ

Inicio / Medio Ambiente



Domingo 20 de Febrero de 2022

Visitas: 33

Con cuatro cuadrillas, **Ecopetrol** atiende emergencia ambiental en la vereda La Vizcaína, de San Vicente de Chucurí.



Informó que se trata de un "rebose del sistema de recolección de aguas aceitosas tras fuertes lluvias en inmediaciones de la estación Satélite, del campo de producción **Lisama**".

La Alianza Colombia Libre de Fracking había publicado en su cuenta de Twitter a las 10:07 de la noche de este sábado que en ese momento ocurría "un derrame de hidrocarburos contaminando una quebrada y con impactos sobre la fauna en la vereda La Vizcaína de San Vicente de Chucurí".

Agregó que a esa hora "ningún funcionario de **Ecopetrol** había hecho presencia para enfrentar el daño".

Sin embargo, la Empresa Colombiana de **Petróleos** expidió un comunicado a las 11:49 de la noche en el que aseguró que activó "desde las 6:00 p.m. del sábado 19 de febrero plan de contingencia para atender el incidente" y explicó que "las aguas aceitosas quedaron contenidas en un bajo inundable en el que se encuentran desde esta tarde dos cuadrillas de atención de emergencias y un camión recolector de fluidos".

En la tarde de este domingo, **Ecopetrol** expidió un nuevo comunicado en el que informó que "cuatro cuadrillas de limpieza están en la zona, fueron instaladas barreras mecánicas y se recogen los fluidos con tanques recolectores de producto".

Detalló que "la contingencia es atendida con tres puntos de contención y uno de observación, tres cuadrillas de atención, dos camiones de vacío y uno de alto vacío".

Otra cuadrilla de apoyo verifican el impacto sobre la flora y la fauna.

El evento fue reportado a las autoridades ambientales a través de la herramienta Vital.

Concluyó que la empresa conformó un equipo para investigar la causa del evento y activó el comando del incidente para su atención y seguimiento.

Foto: Suministrada

[Ir a página de Inicio](#)

TAGS

Carare Opón

Deportes

Fotonoticias

Guanentá

Medio Ambiente

Nacional

Política

Vélez

TAGS

Comunera

Editorial

García Rovira

Internacional

Metropolitana

Nuestra Gente

Soto Norte

Yariguíes

CONTÁCTENOS

Director: Lorenzo Lizarazo Duarte

Comunicador Social - Periodista

Whatsapp: 300.215.8780

lorenzolizarazo@gmail.com

Todos los derechos reservados Copyright © 2017 Ecolecu

Desarrollado por Nel Ingeniería

Celular: 310.773.8041

241126

