



See What Personalised Content We Have Based on Your Browsing History

DiscoveryFeed

Outbrain

Blu Radio / Nación / Las pruebas del deterioro del gasoducto Antonio Ricaurte para traer gas desde Venezuela

Exclusivo

Las pruebas del deterioro del gasoducto Antonio Ricaurte para traer gas desde Venezuela

Blu Radio tuvo acceso a una denuncia de la propia compañía que muestra lo complejo que será reactivar el Antonio Ricaurte que literalmente perdió la continuidad cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela.



Por: **Marcela Peña** | 27 de Noviembre, 2023

Actualizado: noviembre 27, 2023 01:38 PM



Ecopetrol está analizando las propuestas de **PDVSA** para traer gas desde Venezuela a partir de diciembre de 2024 y uno de los puntos más complejos para lograr ese cometido en ese plazo será poner el tubo a punto luego de años de deterioro que involucraron saqueo, válvulas ilícitas, robo de partes de la tubería y años sin servicio de **vigilancia ni mantenimiento**. **Blu Radio** presenta las pruebas de ese deterioro.

Según la denuncia que PDVSA instauró hace un año ante la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, como la compañía dejó de pagar vigilancia privada desde 2019, terminó "sufriendo inicialmente el saqueo de las estaciones de bombeo" y "hoy en día el desmantelamiento de parte del tramo o tubería".

presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 37 - 39 del Código Penal y 435 - 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos : 11/SEP/2022
Hora: 05:00:00
Para delitos de acción continuada:
Fecha inicial de comisión: 11/SEP/2022
Hora: 05:00:00
Lugar de comisión de los hechos :
Municipio: 430 - MAICAO
Departamento: 44 - LA GUAJIRA
Dirección: 44430 442009, COL,CARRAIPIA-MAJAYURA
Información Adicional al Sitio de los Hechos: 442009, COL,CARRAIPIA-MAJAYURA
Latitud: 11.214857
Longitud: -72.323445
Uso de armas ? NO
Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

TERCERO: COMO SE INDICÓ LA PDVSA GAS SA SUC COL, PARA DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL, EN ESPECIAL LA OPERACIÓN DEL GASODUCTO CUENTA DESDE SUS INICIAOS EN EL AÑO 2006, CON UNA INFRA ESTRUCTURA DENOMINADA GASODUCTO, CONSTRUIDO Y DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD PDVSA GAS S.A., COMO LO ES LA TUBERÍA Y LAS SUBESTACIONES Y LA ESTACIÓN DE BALLENAS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE.

CUARTO: DEBIDO A LAS SANCIONES UNILATERALES IMPUESTAS A PDVSA POR LA OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS (OFAC) DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS EEUU, LAS ENTIDADES BANCARIAS BANCO ITAÚ Y BBVA EN COLOMBIA, SUSPENDIERON DE FORMA UNILATERAL LA RECEPCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA CASA MATRIZ DE PDVSA GAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA Y POR CONSIGUIENTE, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONETIZACIÓN DE DIVISAS, ALEGANDO QUE MANTENER SU RELACIÓN COMERCIAL CON LA SUCURSAL, EXPONÍA SUS ACUERDOS CON LOS BANCOS CORRESPONSALES. COHONESTADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, ESPECIALMENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, QUIENES IMPIDIERON EL DERECHO AL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO.

QUINTO: ANTE LA PERSECUCIÓN CONTEMPLADA EN EL HECHO CUARTO DE LA DENUNCIA, AL NO PERMITIRLE EL ACCESO A LA BANCA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, GÉNERO QUE LA DENUNCIANTE PDVSA GAS S.A., SUSPENDIERA LOS PAGOS A LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA Y DE OPERACIÓN DEL TUBO DESDE EL AÑO 2019, Y ES ASÍ COMO SUSPENDE ACTIVIDADES, Y NO PUEDE POR ESPACIO DE TRES (3) AÑOS, REALIZAR LA VIGILANCIA DEL TRAMO DEL GASODUCTO DESDE CARRAIPIA HASTA LA ALTA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, SUFRIENDO INICIALMENTE EL SAQUEO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO, QUE YA FUE OBJETO DE DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y HOY EN DÍA EL DESMANTELAMIENTO DE PARTE DEL TRAMO O TUBERÍA QUE SE DENUNCIA

SEXTO: A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PDVSA GAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, VIENE REALIZANDO UNA INSPECCIÓN DEL TRAMO DEL GASODUCTO DESDE SU INICIO, EN EL SECTOR CONOCIDO COMO CARRAIPA VEREDA MAJAYURA SECTOR DE LA FRONTERA, AL LLEGAR A LA FINCA ADA LUZ Y/O EL AMBIENTE, FUERON RECIBIDOS AGRESIVAMENTE POR SUS

10.1.7.8:7778/webSpoa/noticiacriminalservlet?accion=mostrarDenunciaPrimeraVez

3/8

El desmantelamiento fue comprobado en septiembre de 2022 cuando PDVSA Gas envió a dos cuadrillas para comprobar el estado del gasoducto y encontró que cerca a la frontera habían desenterrado y retirado una parte del tubo y no pudieron continuar la inspección "por la presencia de personas armadas que pusieron en grave riesgo la integridad física del equipo evaluador".

DOCE: COMO PARTE DE LAS INSPECCIONES PROPIAS DEL CUIDO DEL ACTIVO ANTES MENCIONADO, DURANTE LA SEMANA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL DE LA INFRAESTRUCTURA QUE COMPRENDE EL ACTIVO; PARA ESTA LABOR SE REALIZÓ UN RECORRIDO TERRESTRE DE TODA LA RUTA DEL GASODUCTO UTILIZANDO 2 CUADRILLAS QUE SE MOVILIZARON EN MOTOCICLETAS SIGUIENDO EL TRAZADO Y DERECHO DE VÍA DEL GASODUCTO. ENTRE OTRAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA ESTA ACTIVIDAD, SE UTILIZÓ UN EQUIPO DETECTOR DE METALES DE MEDIA PROFUNDIDAD CON ALCANCE DE 2 METROS CON EL FIN DE CORROBORAR QUE EL GASODUCTO ESTUVIERA EN SU POSICIÓN DE INSTALACIÓN ORIGINAL. PRODUCTO DE LO ANTERIOR, SE EVIDENCIÓ LA PRESENCIA DE LA TUBERÍA Y SU CONTINUIDAD A LO LARGO DE LOS KILÓMETROS INSPECCIONADOS CON LA OBSERVACIÓN DE QUE AL LLEGAR AL PUNTO MARCADO Y CONOCIDO COMO EL PK 7+500 EL CORREDOR PRESENTA SOCAVONES.

10.1.7.8:7778/webSpoa/noticiacriminalservlet?accion=mostrarDenunciaPrimeraVez

5/8

Formato Unico de Noticia Criminal

EN EL EXTREMO DE UNO DE ESTOS SOCAVONES, EL CORREDOR DE ACUERDO A LAS PRUEBAS FOTOGRAFICAS FUE INTERVENIDO, EXCAVARON Y SE OBSERVÓ LA TUBERÍA EXPUESTA. ASÍ MISMO, LA COMUNIDAD SEÑALÓ QUE EN DÍAS PREVIOS ESCUCHARON UNA EXPLOSIÓN Y VIERON MOVIMIENTO DE UN CAMIÓN FORD 350 DE PLACAS R0615 (PLACA VERDE) TRANSPORTANDO TUBERÍA CUYAS CARACTERÍSTICAS COINCIDEN CON LA DEL GASODUCTO OBJETO DE ESTA DENUNCIA.

A PARTIR DE ESTE PUNTO, LAS CUADRILLAS NO PUDIERON CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN VISUAL TERRESTRE POR LA PRESENCIA DE PERSONAS ARMADAS QUE PUSIERON EN GRAVE RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL EQUIPO EVALUADOR

Las imágenes que de lo que debería ser el gasoducto en ese punto de la frontera entre Colombia y Venezuela son reveladoras pero es probable que la situación actual sea aún más complicada.











El gasoducto en Colombia parte de una estación de **PDVSA** cerca del complejo **Ballenas** en **Manauare (Guajira)**. Esa estación está abandonada y sin vigilancia desde hace años y **habitantes de la región han retirado elementos como tejas y cables a lo largo de ese periodo**. Las imágenes de Google Earth permiten dar cuenta del faltante del techo.





Del otro lado de la frontera el gasoducto se extiende a lo largo de unos 113 kilómetros donde el tubo tiene continuidad. El problema allí son las válvulas ilegales. Familias que viven cerca del tubo en su recorrido por Venezuela han usado puntillas y medios artesanales para conectarse a él.

El gasoducto Antonio Ricaurte tiene un tramo adicional que pasa bajo las aguas del Lago Maracaibo. Hasta hoy es un misterio el Estado de ese tramo y PDVSA tendrá que enviar buzos y robots a revisarlo.


Venezuela tendría una capacidad limitada de exportar a Colombia en el corto plazo

El otro punto importante es cuánto físicamente este gas es para Colombia. Aunque el gasoducto Antonio Ricaurte tiene la capacidad de transportar 450 millones de pies cúbicos (el 45% del consumo de Colombia), físicamente vendría del campo Cardon IV y tiene que pasar por un sistema de transporte que tiene una menor capacidad: Ulé-Amuay.

Ulé Amuay tendría la capacidad de enviar a Colombia (como capacidad excedentaria) unos 60 millones de pies cúbicos (un 6% de la demanda colombiana)

Como muestra el mapa oficial de los sistemas de PDVSA, actualmente se está haciendo una ampliación de ese sistema como muestra el mapa publicado por la propia compañía en su página web línea roja.





Claudia Marcela Peña Guerrero

Varios medios venezolanos reseñaron la adjudicación de la obra en mayo de 2023 citando una publicación de la compañía en sus redes sociales.





11:47 a. m. · 26 may. 2023 · 10,2 mil Reproducciones

16

60

87

3



¿Quiénes pueden responder?

Las cuentas a las que @pdvsa_gas sigue o que este usuario mencione pueden responder.



PDVSA Gas @pdvsa_gas · 26 may.



Estos trabajos permitirán el aumento en la capacidad de transporte de gas desde el estado Falcón hacia la región zuliana, para satisfacer la demanda energética de las plantas de generación eléctrica: Josefa Camejo, TermoZulla I y II, Ramón Laguna y Rafael Urdaneta.



Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.



✓ Siganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Relacionados

Gas natural

Venezuela

PDVSA

3 **Parandua**

Daniel Samper hace emotivo homenaje a Serafín, su perro encontrado muerto en la cama

4 **Horóscopo**

Horóscopo hoy 27 de noviembre: predicciones para cada signo

5 **Farándula**

Papá de Felipe Saruma reaccionó ante la separación de su hijo y Andrea Valdiri; ¿Les echó vainas?

Lo más reciente

1

Judicial Hace 9 minutos

El expresidente Uribe declaró durante cuatro horas en la Fiscalía por masacre de El Aro

2

Mañanas BLU 10:30 Hace 14 minutos

Tercera entrega investigación Icetex: Mañanas Blu 10:30, programa 27 de noviembre

3

Caribe Hace 38 minutos

Demandan elección de Rafael Martínez, gobernador electo del Magdalena

4

Sociedad Hace 39 minutos

Cuarto intercambio de rehenes entre Hamás e Israel ¿cuándo será?

5

Mañanas BLU Hace 41 minutos

Polémica por Alcaldía de Santa Marta: Mañanas Blu, noviembre 27 de 2023



MANTENTE CONECTADO



Descargue nuestra APP

Páutese con nosotros

Contáctenos

RED DE PORTALES

Últimas Noticias del Mundo
Noticias de deportes
Noticias de los Famosos
Noticias de fútbol
Noticias de Farándula
Todo Sobre Gaming
Programación Cultural
Noticias de Política en Colombia
Noticias de Música
Series y Telenovelas Caracol
TRM dólar DataFX
Teatro Mayor
Caracol Internacional
Caracol Corporativo
Caracol Next
Noticias y Moda Revista Cromos
Entertainment Revista Vea

SECCIONES

Programas de Blu Radio
Podcast para escuchar
Noticias deportivas
Noticias de economía
Noticias del mundo
Noticias de la Sociedad
Noticias Judiciales
Noticias sobre Salud
Noticias del entretenimiento
Noticias nacionales
Noticias del medio ambiente
Voz Populi

LEGAL

Condiciones de acceso a la red
Responsabilidad corporativa
Política de tratamiento de la información
Política de cookies
Términos y condiciones

MIEMBRO DE:



El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y condiciones y Políticas de Tratamiento de la Información de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2021.

Ahora: BLU Nacional

