

COLOMBIA >

Alerta ambiental en Sucre: falsos trabajadores de **Ecopetrol** rompieron el oleoducto Caño Limón Coveñas en Betulia

El derrame del crudo ha dejado múltiples afectaciones al ecosistema, la ganadería y a los pobladores de la zona

Por Jhon Bernal

11 Ago, 2024 02:04 p.m. CO

Facebook, WhatsApp, X, LinkedIn, Telegram, Guardar



La afectación al Caño Limón Coveñas ocurrió el pasado 7 de agosto por presuntos trabajadores de **Ecopetrol** - crédito EFE

Crece la preocupación entre los habitantes del municipio de Betulia, Sucre, tras la rotura de 400 metros del oleoducto Caño limón Coveñas, que tiene como destino Coveñas, perjudicando el ecosistema ambiental y la salud de la ciudadanía.

Lo Último | Colombia

Capturaron a fletera que se disfrazaba de enfermera para robar a sus víctimas: hurtaba \$90 millones en un día



Asesinaron a un hombre: había sobrevivido a un atentado tres meses atrás en exactamente el mismo sitio

María Fernanda Cabal lanzó duras pullas contra Supersalud, tras conocerse jugoso sueldo de su pareja en el Gobierno

Así puede bloquear el Imei de su celular en caso de que se lo roben

Ataques de perros y gatos: una amenaza creciente para la fauna silvestre de Antioquia

Te Recomendamos

1 Colombia advirtió sobre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional emita orden de captura contra Netanyahu



2 Lotería de Medellín: Estos son los números ganadores del sorteo del viernes 9 de





Te puede interesar:

Fuerzas Militares se pronuncian sobre el gobernador indígena que se trasladaba en vehículo de la UNP con \$200 millones



Primeras versiones apuntan a qué personas inescrupulosas, quienes se hicieron pasar como funcionarios de **Ecopetrol**, habrían cometido esta fuga del hidrocarburo, la cual ha afectado a cerca de diez viviendas del corregimiento de Villa López.

Ahora puede seguirnos en [Facebook](#) y en nuestro [WhatsApp Channel](#).



Te puede interesar:

Alcalde de San José del Guaviare dice que hay una "mala interpretación" del secuestro de 60 militares por Guardia Campesina



Según los habitantes de Betulia, el hecho se había registrado el pasado miércoles 7 de agosto. No obstante, el derrame de crudo comenzó a observarse desde el pasado viernes 9 de agosto, por lo que recurrieron a las autoridades para atender la emergencia.

El derrame de petróleo ha afectado arroyos y cuencas, entre ellos, el arroyo Caracolí, afluente que sirve para abastecer el líquido vital para los animales y el riego de cultivos en la zona.



Te puede interesar:

Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra hombres involucrados en transporte de armas en camioneta de la UNP



Uno de los pobladores de la región contó a medios locales que los sujetos le manifestaron que iban a realizar un mantenimiento al oleoducto. Sin embargo, señaló que dicha actividad no tuvo tanto tiempo y que huyeron del sitio tan pronto ocurrió la fuga del crudo.

"Fui a la finca y vi una vaca que estaba negra, la fui a tocar y era petróleo (...) **esto está contaminado con petróleo, esas personas vinieron fue a robarse eso y medio taparon eso ahí, lo que hizo fue una fuga impresionante.** Gracias a dios nos dimos cuenta y ahora sí, están controlando los señores de **Ecopetrol**", expresó un lugareño.

3 Detenidos en lancha con más de 1.400 kilos de cocaína rescatados mientras se hundían




4 Tragedia en Antioquia: turista panameña murió mientras subía la Piedra del Peñol



5 Sáquele provecho a los plátanos maduros rellenándolos de queso: esta es la receta





A la fecha se han derramado más de tres mil barriles de petróleo en el caño, en Betulia, Sucre - crédito Efraín Patiño/ReutersREUTERS

De igual forma, el residente de Betulia, Sucre, afirmó que “la situación nos ha causado mucho daño en nuestras tierras y en los animales porque **del arroyo que se contaminó es que toman agua nuestros animales y con ella también regamos los cultivos** y si es necesario también se utiliza para actividades de la ciudadanía en sus casas”.

Hasta el momento, las autoridades se encuentran indagando con los pobladores sobre la ruta que cogieron los delincuentes, una vez cometieron este hecho que ha afectado gran parte del ecosistema en la región, así como la salud de los pobladores.

No se descarta que los sujetos habría intentado robar el combustible del

oleoducto, o si querían hurtar los tubos, sin conocer que estaban en funcionamiento.



Del arroyo Caracolí se abastecen los animales y se riegan los campos, sin embargo, la contaminación del afluente pone en riesgo el entorno ambiental de Betulia, Sucre - crédito Corponor

Aunque no se han pronunciado al respecto, el habitante señaló que funcionarios reales de [Ecopetrol](#) atendieron el llamado de la comunidad, donde a la fecha se han recuperado aproximadamente 30.000 galones de petróleo. A su vez, han realizado la excavación de algunos pozos o jagüeyes para evitar que se contaminen más predios en la región. Según información de los habitantes de Betulia, se han derramado más de tres mil barriles de petróleo; no obstante, continúa en materia de investigación.

Esta es la segunda emergencia que presenta este oleoducto en el país, luego de que, en abril del 2024, durante la temporada de sequía, estuvo a punto de ser alcanzado por un incendio forestal que duró tres días en Arauca.





A la fecha, se han registrado 1.600 atentados al Caño Limón Coveñas, según las autoridades ambientales - crédito José Miguel Gómez/ReutersREUTERS

Atentados al Caño Limón Coveñas generan pérdidas de 1,4 billones de pesos

Durante los 40 años de operación del tubo que transporta petróleo entre los Llanos Orientales y Coveñas, Sucre, **se han registrado 1.600 atentados, es decir, un hecho violento cada 42 días o que la estructura sufriera una rotura cada dos kilómetros, lo que corresponde al derrame de cerca de 3,8 millones de barriles**, generando pérdidas para el sector petrolero y ambiental del país.

“Sin temor a equivocarme, el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido la infraestructura petrolera más atacada a nivel mundial”, aseguró Héctor Manosalva, presidente de la compañía de transporte de hidrocarburos Cenit, una filial de [Ecopetrol](#).

Este oleoducto tiene una extensión de 770 kilómetros, atravesando siete departamentos del país, con una capacidad de transportar 225.000 barriles de petróleo al día. “Eso significa que hemos construido el oleoducto original y hemos tenido que construir un oleoducto adicional producto de las reparaciones que se han ejecutado”, afirmó el directivo.

Compartir nota:



Seguir leyendo

Alcalde de San José del Guaviare dice que hay una “mala interpretación” del secuestro de 60 militares por Guardia Campesina →

Luis Alfonso soltó la lengua: Ornella Sierra y Miguel Bueno estarían tratando de tener un bebé →

‘La primera vez’ rompe récord en Netflix al asegurar tercera temporada →

+ Temas Relacionados

Caño Limón Coveñas

Sucre

[Ecopetrol](#)

Daños ambientales

Ganadería

Colombia-Noticias



Sigue todas las noticias de Infobae.com en Google News



Sigue todas las noticias de Infobae.com en WhatsApp



Más Noticias

Adiós Dream Team: el cinematográfico nombre con el que LeBron James bautizó a la selección de básquet de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos

El mítico jugador de Los Ángeles Lakers, que ganó su tercera medalla de oro en tres décadas distintas, apeló a una popular saga para darle nombre a Team USA



El K-Pop conquista iTunes España: de V a Jimin, los 10 artistas más escuchados en este momento

Incorporando elementos de pop, hip-hop, R&B, y música tradicional coreana, este género ha captado la atención de una audiencia global



Independiente sorprende a Estudiantes y logra la primera victoria de la era de Julio Vaccari en La Plata

El Rojo se presenta en la casa del Pincha con la misión de sumar el primer triunfo en la era de Julio Vaccari. Además, Vélez empató 2-2 con Banfield, Instituto le ganó 2-0 a Platense y Central Córdoba se impuso 2-0 frente a Defensa y Justicia. Todos los goles



Tragedia en la montaña de Siete Colores de Cusco: secuestran y asesinan a comunero por el control de ingresos


El conflicto que data desde hace varios años y que involucra a varias comunidades de Cusco, ha derivado en una condenable violencia, con múltiples detenciones y daños a la propiedad



Alemania limitará el uso de cuchillos en público ante el aumento de ataques con arma blanca



VIOLENCIA →



Líder comunal fue asesinada de una puñalada en el cuello: ofrecen \$20 millones de recompensa por los responsables


Gobernadora del Chocó aseguró que 50.000 personas se verán damnificadas por paro armado del ELN en el departamento

Asesinaron a líder y universitario arhuaco en Santa Marta: organizaciones indígenas exigen justicia

Violento atraco con armas blancas en el sur de Bogotá quedó registrado en cámara de seguridad

Masacres en Barranquilla en aumento: en una zona boscosa encontraron un cuerpo dentro una nevera abandonada

ENTRETENIMIENTO →



Agust D llega a la cima de los artistas de K-pop más escuchados en iTunes Colombia hoy

Shakira habría logrado vender su mansión en Miami por millonaria cifra

Daniela Álvarez apoyó decisión de Daniel Arenas de dejar 'Hoy día': "Te aplaudo y te admiro"

La Liendra tendrá noble gesto con la canción que compuso en honor a su fallecida mascota, Scooby

Alejandro Fernández dejó ver su emoción por concierto en Medellín: "Gracias por un fin de semana tan chingón"

DEPORTES →



Deportivo Cali vs. Santa Fe: con una jugadora menos las 'Azucareras' dieron el primer golpe en la final

La preocupación de Néstor Lorenzo tras posibles bajas que tendría Colombia para la eliminatoria

ExMillonarios está a un paso de jugar en Europa: esta es la cifra que recibirá

Luis Díaz fue elogiado por la prensa tras su actuación ante Sevilla: "Luce en un estado de forma implacable"

A Tatiana Rentería una jueza canadiense le impidió dar la vuelta olímpica tras ganar la medalla de bronce y recibió abucheos

infobae

Seguinos:



Secciones

América

Argentina

Colombia

España

RSS

México

Perú

Últimas Noticias

Contáctenos

Redacción

Empleo

Contacto Comercial

Legales

Términos y Condiciones

Política de Privacidad

